

当院のバリアフリー状況

平成27年11月1日現在

| 分類 | 項目 | 設置あり → ○ 設置なし → - | 説明 |
|----------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 駐車場 | 駐車場 | ○ | 駐車場がある |
| | 車いすマーク 駐車場 | ○ | 障害者等が利用できる駐車区画がある |
| 敷地内通路 (建物前) | 平坦 | ○ | 建物の主な外部出入口前が平坦 |
| | スロープ | ○ | 建物の主な外部出入口前などにスロープがある |
| 主な外部出入口 | 自動ドア | ○ | 建物の主な外部出入口が自動ドアである |
| トイレ | 洋式トイレ | ○ | 洋式トイレがある |
| | おむつ交換台 | - | 乳幼児のおむつを交換できる台がある |
| | 車椅子利用者 利用トイレ | ○ | 障害者対応トイレ(車いすで利用できるトイレ)がある |
| | オストメイト対応 トイレ | - | オストメイト対応トイレがある |
| 誘導案内 | 視覚障害者 誘導用 ブロック | ○ | 敷地内通路や建物内部に視覚障害者誘導用ブロックがある |
| | 音声誘導・ 音声案内 | - | 音声誘導装置や音声案内装置がある |
| | 点字案内板 | - | 点字による触知案内板がある |
| 昇降設備 | エレベーター | ○ | 一般用のエレベーターがある |
| | 車いす対応 エレベーター | ○ | 車いす利用者対応エレベーターがある |
| | 点字・音声付 エレベーター | - | 点字表示又は音声案内付エレベーターがある |